

Boca de Tocuyo | Tendido eléctrico en riesgo de caer por falta de mantenimiento

Los habitantes de la calle Campo Alegre, en la población de Boca de Tocuyo-Iturriza, manifestaron su preocupación ante el deterioro en el que se encuentra el cableado eléctrico de la zona, a punto del desplome.

Según los vecinos, un tramo del tendido eléctrico está a punto de caer al pavimento, debido a que se soltó una de las abrazaderas que sostiene los cables del poste.

El peso del cableado y el roce constante con el viento amenazan con provocar el desprendimiento total de la línea.

La situación representa un riesgo para los transeúntes y para las viviendas cercanas. Una caída del tendido no sólo dejaría sin suministro eléctrico a la calle Campo Alegre, sino que podría ocasionar una tragedia si los cables energizados entran en contacto con personas o vehículos, alertaron los vecinos.

La comunidad de Boca de Tocuyo hace un llamado urgente a las cuadrillas de Corpoelec, para que se apersonen al sitio.

Los vecinos aseguran que hasta el momento ninguna autoridad ha atendido el reporte.

Los habitantes esperan que este llamado sea atendido antes de que el sector quede a oscuras.

Francisco Chirinos
CNP 9966