

Caída de línea 230kv sacó de circulación ocho circuitos en Coro

El disparo de la línea 115 kv de la 230kv desde planta centro este lunes en horas de la noche sacó al menos ocho circuitos en la ciudad capital dejando sin luz algunas comunidades en Coro y produciendo bajones y subidas súbitas de voltaje que ocasionan grandes problemas en los electrodomésticos

Henry Póntiles, ex operador de la planta eléctrica informó que Independencia, Pantano Abajo, San Bosco son algunos de los sectores que se vieron afectados. La planta Josefa Camejo no pudo surtir porque solo está generando 60 megavatios, afirmó el experto.

“El gobernador se da la jactancia de decir que Josefa Camejo está en las optimas condiciones y de 450 megavatios solo genera 60 megavatios porque no se han hecho los acoples necesarios”.

Estos vaivenes eléctricos están afectando además el problema de suministro de agua al no poder energizar las plantas de potabilización en la entidad.

Joanne López Ch. CNP 12.894