

Carirubana | Alcantarilla sin tapa amenaza a choferes y peatones en la Av. General Riera

Un hueco generado por la ausencia de una tapa de alcantarilla representa una peligrosa trampa para conductores y peatones en la avenida General Riera, específicamente a la altura de la calle San Román, en Punta Cardón, municipio Carirubana.

La situación, que ha permanecido a lo largo de varios meses genera preocupación en los vecinos y usuarios de la vía, quienes temen por su seguridad y la integridad de sus vehículos.

Los conductores se ven obligados a realizar maniobras peligrosas para esquivar el gran hoyo, aumentando así el riesgo de accidentes de tránsito.

“De noche es un gran peligro, porque también hay otro gran problema: la ausencia de alumbrado público; eso queda en plena oscuridad”, comentó Fátima Batista, residente de la zona.

Agregó la señora Batista que “ya lleva bastante tiempo y a pesar de que a veces colocan cauchos para advertir, no es suficiente. Deberían solucionar eso lo antes posible para evitar un accidente”, sentenció.

La comunidad exige una pronta intervención por parte de los organismos competentes para solventar la situación y garantizar la seguridad de quienes transitan por la avenida General Riera.

Redacción y Fotos: Stefany Arcaya, Pasante Unica

