

Cede Puente Rojo por falta de mantenimiento

El Puente Rojo, ubicado en la calle Industria, une al centro de Cumarebo con sectores como Alta Vista, Paché Vargas, El Cerro, Ezequiel Zamora, entre otros, y prolonga la vía de acceso al hospital Francisco Bustamante, así como hasta la avenida Bellavista, una de las principales entradas y salidas de Cumarebo por la parte noreste de la ciudad.

Quiere decir, dijo Alfredo González, que este puente, representa una infraestructura vial de las más importantes de la ciudad. Pues, bien, su estructura cede por la frecuente circulación vehicular y por la falta de mantenimiento.

En uno de los extremos del puente se abrió una brecha, que advierte sobre el peligro, que a la postre representaría para los conductores que diariamente circulan por la calle Industria y se dirigen a los sectores anteriormente mencionados, un gran peligro, manifestó González.

Las autoridades deberían tomar en consideración este problema tendente a agravarse de no atenderse a tiempo, dijo finalmente el informante.

Luis Hidalgo CNP 13501