

# Cloacas inundan calles del parcelamiento Josefa Camejo en Coro

Más de seis meses de malos olores llevan aguantando los habitantes del parcelamiento Josefa Camejo de Coro, debido al desborde de aguas negras en las calles del sector.

Específicamente en la calle 7, las tuberías de aguas servidas colapsan cuando toca el suministro de agua potable para la zona. Luis Ramírez, Habitantes del parcelamiento Josefa Camejo, manifestó con preocupación la problemática en la que viven.

«Llevamos más de seis meses con esta situación, cada vez que llega el agua por tubería se derrama las aguas negras almacenandose en la calle 7 y la avenida principal», precisó Ramírez.

El desborde de cloacas a traído consigo la proliferación de olores putrefactos; así como, olas de zancudos y mosquitos que traen como consecuencia diversas enfermedades entre los más vulnerables del sector; niños y adultos mayores.

Asimismo, el asfaltado se ha visto afectado por el almacenamiento de las aguas, causando daños significativos en la vialidad. Ramírez, aseguró estar cansados de ir a los entes gubernamentales a solicitar ayuda y han hecho caso omiso.

«El llamado es a Hidrofalcón a que se aboque a esta problemática que existe en el sector y puedan resolverla, estamos cansados» concluyó.

Anais Delmoral / CNP: 21.166