

Cloacas retornan por las tanquillas de expendios en la vía de servicio de la Morón-Coro en Tucacas

El colapso del sistema de aguas servidas, crónico en Tucacas, parece no tener fin. Ahora las cloacas se rebosan por las tanquillas de los establecimientos comerciales ubicados en la vía de servicios de la carretera nacional Morón-Coro.

«Comienzan las aguas servidas a retornar por las tanquillas a las afueras de los negocios y a su vez esas aguas fétidas ingresan a los locales comerciales», informaron varios afectados por la situación.

Recordaron que el problema es de vieja data «pero antes afectaba las calles que desembocan en El Cañito, ahora, lamentablemente, están llegando a la zona comercial de Tucacas, asiento de restaurantes y ventorrillos de comida, a orillas de la Morón-Coro, aseguró Jairo Méndez.

Los vecinos y comerciantes señalaron al gobernador Víctor Clark y a Hidrofalcón como responsables del grave problema que «no solo han sido incapaces de resolver sino que el desborde se ha extendido a otras zonas de Tucacas».

Francisco Chirinos
CNP 9966