

Colapsa puente colgante en plena reinauguración en México, alcalde y su esposa entre los heridos

El alcalde de Cuernavaca, Morelos, en México, José Luis Urióstegui y su esposa se encuentran entre las personas heridas que dejó el colapso de un puente colgante de la barranca de Amanalco en plena reinauguración.

Lo anterior ocurrió en la reinauguración del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz en Cuernavaca. Cuerpos de rescata han acudido al lugar en estos momentos.

De acuerdo con medios, la estructura se colapsó en el momento en el que cruzaban Urióstegui, su esposa Luz María Zagal, síndico, regidores, reporteros y ciudadanos de la capital de Morelos.

Con información de Vanguardia