

Colapso de colector de aguas servidas en La Coromoto convierte vialidad en un riesgo

El colapso de un colector de aguas servidas en la calle 169 con avenida 40, justo donde se encuentra el negocio Súper Ofertón de Ropa, en la urbanización La Coromoto, de San Francisco, en el Zulia, dejó la vía en condiciones deplorables, denuncian los vecinos del sector.

Según publicó el periodista Jonathan Núñez en su cuenta en Instagram este jueves 23 de enero, los habitantes denuncian que la situación empeoró con un socavón profundo que dificulta la circulación vehicular y pone en riesgo la vida de quienes por allí transitan.

“La calle está colapsada debido a un colector de aguas negras roto, donde se ha hecho un socavón profundo, que dificulta la circulación vehicular y pone en riesgo la vida de todo el que transita por aquí”, declaró Alexander Leal, comerciante de la zona.

Según se muestra en video compartidos por el comunicador social, la única señalización que avisa del hueco es un palo con un pedazo de tela blanca.

“Ya los malos olores que emanan de ese hueco no se aguantan, que además se ha vuelto un criadero de zancudos, moscas y roedores”, señaló otro residente del urbanismo.

Varios vehículos han sufrido daños al caer en el socavón, pero como por lo general ocurre en las noches, no han podido dejar constancia con fotos, cuentan los afectados a Núñez.

Según el comunicador social, se calcula que esta problemática perjudica de forma directa a 150 familias de este complejo habitacional, situado en el municipio sureño.

“Necesitamos que Hidrolago, la Alcaldía y la Gobernación haga la reparación del colector y asfalte la calle, porque nos las pasamos enfermos del pecho, la piel y el estómago”, enfatizó Ana Bolívar, una abuela que también reside cerca de esta vía.

Con información de LA Verdad