

Colapso del pavimento en San Jacinto deja incomunicado al sector 9

En la Urbanización [San Jacinto](#), un colapso en el pavimento dejó un hueco de grandes proporciones en la transversal 9 del sector 9, que impide el paso de vehículos y afecta a numerosas familias que residen en la zona.

El deterioro en la vía se produjo tras las recientes [lluvias](#) que provocaron el socavamiento del terreno, según informaron los vecinos a través de redes sociales.

Carlos Piña, uno de los afectados, señaló que el incidente fue notificado al equipo encargado de los trabajos de asfaltado de la Gobernación del Zulia. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades.

El enorme hueco impide que el camión de aseo urbano acceda a la zona, al igual que los camiones cisternas y los vehículos particulares. Con el paso de los días, el terreno continúa hundiéndose, dejando incomunicada la zona.

Con información de La Verdad