

Colapso en la Troncal 9 incomunica Sucre y Anzoátegui

Las fuertes precipitaciones persisten en el estado Sucre y la crecida de ríos ocasionó el colapso de la Troncal 09 y nuevas inundaciones en la zona.

Debido al cierre de la principal arteria vial se mantiene detenido el traslado de cisternas de gasolina, gas y alimentos entre los estados Sucre y Anzoátegui.

Eubelis Rondón, informó que el agua llegó a alcanzar un metro 20 y un metro 50 de altura, «la mayoría de la gente ha perdido sus cosas».

Por el momento se mantienen suspendidas las actividades escolares en la zona.

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo

???? Protección Civil estado Sucre. [#02Nov](#) | PC Sucre realizó Inspección Visual en la Troncal 9, sector Curva de la Jaiba y subida la Cachapera, donde se evidenció agrietamiento del asfalto y falla de borde. [#VenezuelaYColombiaJuntas](#)
pic.twitter.com/oTLZU150eb

– Protección Civil (@PCivil_Ve) [November 2, 2022](#)

Con información de Unión Radio.