

Colapsó tramo de la carretera vieja Cantaura-Anaco, en Anzoátegui, tras intensas lluvias (video)

En un video difundido en redes sociales la tarde de este 22 de septiembre muestra como tras las fuertes lluvias que azotan al oriente del país en Anzoátegui colapsó un tramo de la carretera vieja Cantaura – Anaco por lo que las autoridades de la región mantienen el alerta ante la presencia de la onda tropical N°39 que está causando intensas precipitaciones.

Aquí el vídeo:

Con información de Alerta24