

Crecida del río Zulia provoca inundaciones en zonas de Catatumbo

Nuevas inundaciones afectan a áreas del municipio Catatumbo, ubicado en la zona fronteriza con Colombia, debido a la crecida del río Zulia.

Dicha situación se presenta después de que el agua lograra romper el espigón en el Kilómetro 43, el cual había sido construido por el Ejecutivo nacional. Sin embargo, según residentes locales, esta estructura aún requería de trabajos adicionales para su finalización.

La rotura del espigón tuvo como consecuencia el desbordamiento de otros caños, como el caño Tigre, que inundó la localidad de El Rull.

Anteriormente, se reportó que nuevamente están en riesgo unas 165.000 hectáreas de tierras productoras en la región del Sur del Lago de Maracaibo, a causa de las intensas precipitaciones.

La escuela Udón Pérez, ubicada en El Rull, no escapó de las consecuencias de las inundaciones, ya que el agua afectó sus instalaciones.

Agricultores y habitantes de la zona lamentan la situación, que persiste sin una respuesta contundente por parte de las autoridades durante más de 18 meses en relación a las reparaciones del muro de contención del Kilómetro 43, ubicado entre la carretera Encontrados y El Guayabo, el cual fue el primer dique en ceder ante las inundaciones.

Con información de La Verdad