

Denuncian colapso de la vía principal hacia San Carlos del Zulia

Las fuertes precipitaciones y a las aguas de los ríos en el eje sur del Lago en el estado Zulia, provocaron el colapso de la principal vía terrestre que comunica la localidad de San Carlos del Zulia, municipio Colón, con la población de Encontrados, municipio Catatumbo.

A través de una serie de fotos difundidas por el periodista Jorge Galvis en Twitter, se puede apreciar como la vía se hundió de una manera que impide el paso de cualquier tipo de vehículo, lo cual afecta gravemente a los habitantes de dicho sector. Al sitio se presentaron varios efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para constatar la situación.

Las aguas de los ríos en el eje sur del Lago colapsaron la principal vía terrestre que comunica a San Carlos del Zulia, municipio Colón con la población de Encontrados, municipio Catatumbo,

Zona Panamericana del estado Mérida y Sur del Lago del Zulia, sufren con las lluvias pic.twitter.com/GjHJsUhkV7

– jorge galvis (@jorgegalvis) [November 25, 2022](#)

Otras gráficas de la vía San Carlos del Zulia (Colón) Encontrados (Catatumbo) pic.twitter.com/WZn9710S6U

– jorge galvis (@jorgegalvis) [November 25, 2022](#)