

# Desbordadas aguas servidas en vereda 6 de la Velita 2

Desde la mañana de este domingo habitantes de la vereda 6 de la Velita 2, al oeste de Coro señalan que el paso quedó a riesgo o restringido tras el desborde de aguas servidas a causa de alguna obstrucción de la red.

Detallan, que ante la situación han colocado ladrillos y bloques para poder pasar, pero temen por su salud por el desborde de las aguas putrefactas.

Además de las filtraciones que ya presentan algunas casas y la proliferación de animales rastreros.

Por lo que solicitan a los organismos competentes la atención al problema que los afecta.

Magalys Hassan

CNP: 14356