

Desmontan torre del estadio Hipólito González de Cumarebo

Después de transcurridos varios años y tras las insistentes denuncias planteadas por los vecinos de la urbanización Ciro Caldera de Puerto Cumarebo, Fundaregion procedió al desmontaje de una de las torres que se encontraba deteriorada en su base, producto de la oxidación de su estructura.

Así lo manifestó Pedro Duno, entrenador deportivo y uno de los principales gestores ante las autoridades para que cumplieran con el desmontaje de la torre del estadio Hipólito González, ya que esta representaba un inminente peligro para los habitantes de la calle Progreso del mencionado sector.

«Esta ha sido una lucha de años, pero gracias a Dios, por el bien y la preservación de la vida de los vecinos; ya se comenzó con el desmontaje de la torre, y ahora se espera por un camión cesta de Corpoelec, a los fines de terminar con el proceso que infiere el desmontaje de la torre», indicó Duno.

Esperamos que en los próximos días, se pueda reinstalar con el objetivo de propiciar condiciones adecuadas para su funcionamiento y su efectiva funcionamiento.

Luis Hidalgo – CNP# 13.501