

Distribución de agua por tubería deja al descubierto fallas en las tuberías de Pueblo Nuevo

Tras el bombeo de agua a la capital del Municipio Falcón durante las últimas semanas y días, se observó como en varios sectores el vital líquido corría por las calles y avenidas debido al mal estado en que se encuentran las tuberías.

Sin embargo, el Diario La Mañana Digital ha sido testigo de que funcionarios y técnicos de Hidrofalcón, están tratando de reparar estas roturas pero la falta de materiales y equipos les dificulta las labores por lo que el llamado es a la presidencia de la empresa hidrológica para que dote a los trabajadores de los insumos para realizar sus funciones con calidad.

Asimismo, hay que acotar que los habitantes de Pueblo Nuevo, han manifestado su agradecimiento por la distribución de agua por tubería durante estos últimos días lo cual no ocurría, de tal manera, hace muchos años.

Ante esta realidad los vecinos esperan que se tomen los correctivos necesarios para evitar el desperdicio de agua el es de suma importancia para cada una de las personas de la zona.

Danilo Sarmiento / CNP: 10.435