

# El Titanic | Nuevas imágenes revelaron detalles que podrían ayudar a esclarecer el naufragio

Más de cien años después de su naufragio, expertos dieron a conocer miles de imágenes digitales que recrean a la perfección los restos del Titanic.

Utilizando los primeros escáneres a tamaño real del Titanic, crearon una asombrosa reconstrucción en 3D de los restos del barco, que incluyen las estalactitas de óxido en la proa, el número de serie en una hélice y un agujero sobre el lugar donde se encontraba la gran escalera. Las imágenes fueron publicadas por la BBC.

El objetivo es que ayuden a esclarecer lo sucedido en el naufragio que acabó con la vida de casi 1.500 personas en 1912 en el Océano Atlántico.



“Aún quedan preguntas básicas por responder sobre el barco”, declaró a BBC News, Parks Stephenson, analista del Titanic.

Se trata de “uno de los primeros pasos importantes para conducir la historia del Titanic hacia una investigación basada en pruebas, y no en especulaciones”, añadió.

El trabajo fue llevado adelante en 2022 por Magellan Ltd, una empresa de cartografía de aguas profundas, y Atlantic Productions

Los restos del barco yacen en el fondo marino a unas 350 millas náuticas de la costa de Terranova (Canadá), pero el pecio se está deteriorando tan rápidamente bajo el agua y podría desaparecer por completo en los próximos 40 años, según Daily Mail.



El escáner capta el pecio en su totalidad y presenta una vista completa del Titanic. Está dividido en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Un enorme campo de escombros rodea el buque, de acuerdo a la BBC. Hay objetos esparcidos, como ornamentos metálicos del barco, estatuas y botellas de champán sin abrir, además de objetos personales,

entre ellos zapatos.

BBC NEWS