

En Cumarebo se cae a pedazos pasarela de Puente Rojo

La falta de políticas de mantenimiento aplicadas a las diferentes infraestructuras metálicas del municipio, se ha convertido en un problema que se torna tedioso, tras los constantes reclamos hechos por los diferentes voceros comunales.

Dijo Juan Pérez Jiménez, que basta con hacer un recorrido por las diferentes pasarelas de Cumarebo, para observar el acentuado deterioro de sus estructuras.

Pérez hizo referencia a la pasarela que está ubicada en el sector Puente Rojo y a su crecido deterioro, producto de la oxidación. Esto constituye un gran peligro para los transeúntes que se trasladan desde los sectores del este de Cumarebo, hasta el centro de la ciudad, explicó, sobre todo en una época cuando hay tantas limitaciones de transporte.

Esta pasarela fue objeto de serios cuestionamientos de orden político en su momento, pero ahora ha cedido en su base y su parte metálica presenta varios huecos. El mal estado de este dispositivo vial representa un peligro para la vida de los peatones, subraya Pérez Jiménez.

«Hacemos un llamado a las autoridades municipales a fin de que, conforme a sus responsabilidades, actúen con celeridad y restauren la infraestructura de esta pasarela», precisó este ciudadano.

Luis Hidalgo CNP: 13.501