

# En Puente Rojo de Cumarebo se cae la pasarela

La única manera de que los transeúntes pasen del sector Puente Rojo, hacia la calle Industria, para llegar hasta el centro de Cumarebo, es transitando por la pasarela; construida, precisamente, con ese fin.

Su infraestructura ha sido corroída a causa del tiempo, pero fundamentalmente, por falta de mantenimiento, a juzgar por la opinión de Alfredo Hernández, habitante de Cumarebo.

Explicó el vocero que esta pasarela no ha recibido durante años el debido mantenimiento, porque la improvisación y la falta de planificación. Esto ha sido un error de las autoridades, porque de nada vale, que se construya una obra, pero que se tomen las previsiones del caso.

En consecuencia, los representantes gubernamentales deben planificar y cumplir con esa planificación, para que las obras; sobre todo, éstas que son matalucas se mantengan en buenas condiciones.

Luis Hidalgo, CNP: 13.501