En riesgo jugadores por desprendimientos del techo en cancha de Coro

El deterioro del techado de la cancha deportiva ubicada detrás del cementerio viejo de Coro es una amenaza para la integridad física de quienes hacen su práctica deportiva en el dicho espacio deportivo.

El casi es que varias láminas de acerolit se desprendieron y quedaron suspendidas mientras jóvenes y personas de la comunidad continúan usando el espacio.

Cabe destacar, que amplios tramos de cubierta están ausentes y dejan a la vista la estructura superior, junto a piezas fracturadas y tiras largas colgando sobre el área de juego.

Ante la situación, habitantes del sector solicitan a la alcaldía y Gobernación del estado ocuparse del asunto para garabruxzar la seguridad de los atletas.

Magalys Hassan
CNP: 14356