

Enorme hueco impide paso de vehículos en Boca de Tocuyo

Lo que comenzó como un deterioro de la alcantarilla, nunca reparada por la alcaldía del municipio Monseñor Iturriza, se convirtió en un enorme hueco que impide el paso de vehículos por la vía que conduce al cementerio de Boca de Tocuyo, en la costa oriental falconiana.

Tony Colina informó que la alcantarilla que forma una batea, presenta un estado de deterioro y abandono total ya que la maleza ha rodeado el cráter, lo que también puede ser un peligro para los peatones.

Colina señaló que a los trabajadores que realizan tumbas y reparaciones en el cementerio se les dificulta el traslado de materiales por el escollo que representa el cráter.

Francisco Chirinos
CNP 9966