

Falta de aceras y pasarela en tramo vial de San Juan pone en riesgo a cientos de habitantes

La falta de un adecuado acceso peatonal (aceras y pasarela) en la Troncal 11 de San Juan de los Morros, estado Guárico, pone en riesgo a cientos de habitantes que a diario caminan desde sus urbanismos hasta el centro de la capital llanera.

Uno de los tramos que evidencia mayor peligro para los peatones está a la altura de la avenida Fermín Toro, en las cercanías de los sectores Pariapán y Primero de Mayo, donde hay quienes caminan por el borde de carretera nacional mientras ven pasar a escasos metros, vehículos motos y de carga pesada.

“Si viene una gandola en un sentido y en sentido contrario va otra, el peatón tiene que pararse porque las dos gandas ocupan exactamente el metraje que tiene la calle”, explicó Carlos Hernández, vecino del sector.

José García agregó que la imprudencia de los conductores que transitan a exceso de velocidad también representa un riesgo en la vialidad.

“Tanto los motorizados como conductores de vehículos pesados y algunos livianos, no toman la medida de prevención de disminuir la velocidad cerca del semáforo, sino que más bien tocan corneta y pisan el acelerador”, contó García.

Por último, Hernández aseguró que esta problemática tiene más de cinco décadas, y pese a que los gobiernos de turno han rehabilitado la Troncal 11 en San Juan, la misma carece de aceras y una pasarela para garantizar la seguridad de los peatones de urbanismos cercanos.

Con información de La Patilla