

Fotos | Bote de basura y derrame de cloacas «adornan» entrada del Jack Club de Tucacas

Un botadero de basura improvisado se combina con una cloaca obstruida que rueda libre en la calle que conduce al lujoso edificio Jack Club de Tucacas, otro contraste entre una cierta visión de progreso y la realidad social de esta población turística.

Y es que a pocos metros de un edificio que exhibe lujos por todas partes, donde los inmuebles se transan en centenares de miles de dólares, la basura y las aguas fétidas copan la escena.



«Aquí hay dos realidades muy distintas, la de una edificación que para abrirse paso, se saltó la normativa legal, hasta se tomó para sí una parte del mar con total impunidad y, las carencias de un pueblo que se ahondan también por acciones irracionales como echar la basura en la calle», comentó Luisa Marcano.



«Claro, se evidencia también aquí la ineficiencia frecuente de Hidrofalcón que no ha podido, o no ha querido, resolver en años el desastre de las cloacas en Tucacas», sentenció la mujer, quien dijo que la fuga de la tubería de cloacas proviene del complejo Jack Club.

Francisco Chirinos

CNP 9966