

Hueco traga carros atenta contra conductores en avenida principal de la Velita I

Un enorme cráter (hueco) está desde hace 9 meses en la avenida principal de la urbanización La Velita, sector bloques viejos, específicamente en la entrada a la Velita IV.

Richard Rivero, residente de la calle con avenida 1, indicó que tres vehículos han caído en el hueco, y ante el peligro que ello representa han colocado un árbol como señal de alerta a los conductores.

En tal sentido hacen un llamado a la empresa Hidrofalcon, ya que es una boca de visita de la red de cloacas, cuya tapa fue hurtada y la misma puede ocasionar un accidente donde la integridad física de conductores de automóviles y motos que transitan por la referida vía.

Asimismo, manifestó que el Consejo comunal de la zona no se ha pronunciado al respecto, por lo que reitera el llamado a la empresa hidrológica para que atienda el problema.

Magalys Hassan

CNP: 14355