

Huecos en la calle 25 obstaculizan el tránsito en el centro de Barquisimeto

Un amplio hueco en la calle 25, entre las carreras 23 y 24 del centro de Barquisimeto, se ha convertido en una trampa para conductores y transportistas. Además, al bache de gran magnitud en el centro de la calle se suman otros más pequeños que los ciudadanos buscan evitar a toda costa.

Los vecinos comentaron a El Impulso que a inicios de este año Hidrolara reparó una fuga de aguas blancas en ese punto, sin embargo, la falta de un adecuado asfaltado ha incrementado el deterioro de la vía, generando un cráter que dificulta el paso vehicular.

Fuga de aguas blancas

Según declaraciones de un residente del sector, que prefirió no identificarse, «una cuadrilla reparó una tubería de aguas blancas hace meses». No obstante, añadió que “luego de solucionar la fuga, dejaron el hueco sin asfaltar correctamente, lo que con el paso del tiempo se ha convertido en un gran bache».

La situación ha empeorado considerablemente en las últimas semanas. Debido a las constantes lluvias y al paso de vehículos pesados, el hueco se ha ensanchado, representando un peligro para conductores de automóviles particulares, motocicletas y unidades de transporte público que deben maniobrar para evadirlo.

Conductores denuncian deterioro vial

Un conductor de transporte público consultado por El Impulso, quien señaló que diariamente transita por la zona, expresó su preocupación ante esta situación: «Este hueco es una trampa para cualquier vehículo, hay que maniobrar para no caer porque daña los carros», indicó.

La falta de mantenimiento de las calles en el centro de la ciudad se ha convertido en una problemática recurrente, generando malestar entre los ciudadanos y afectando la movilidad urbana. Vecinos, comerciantes y conductores hacen un llamado a los organismos competentes para que se atienda esta situación de manera inmediata y se eviten mayores inconvenientes.

Con información de El Impulso