

# India: Se desploma atracción mecánica con saldo de al menos 16 heridos

La rueda giratoria» tuvo una imperfección que la hizo precipitarse al suelo a gran velocidad.

Los hechos ocurrieron en India, en un parque de diversiones, cuando una atracción llamada 'la rueda giratoria', que desplaza a la gente subida en una estructura circular mientras va dando vuelta y se descuelga rápidamente, falló, causando un estrepitoso accidente.

Como se observa en las imágenes, la atracción sube con total normalidad y la gente disfruta de la adrenalina; sin embargo, cuando se descolgó, hubo una falla mecánica que evitó que el juego frenara y este impactó contra el suelo.

A través del video del siniestro compartido en redes sociales, también se puede evidenciar cómo el público del parque de diversiones que se encontraba en la escena grita y se retira por temor a que ésta alcance a más personas.

Según informaciones preliminares, por fortuna el choque de la atracción contra el piso no dejó muertos, no obstante, las autoridades indicaron que 16 personas resultaron lesionadas, entre ellos varios niños.

*Con información de Noticia y Punto*