

Informe asegura que 92% de estructuras en Tucacas están aptas para habitar

Un informe elaborado luego de la inspección técnica de 192 edificaciones del municipio Silva, determinó que el 92% de estas estructuras de Tucacas y Boca de Aroa están aptas y seguras para ser habitadas luego del doblete sísmico del 24 de junio.

El alcalde Osnel Arnías informó que tras un riguroso despliegue de inspección visual junto a los mejores expertos del país, de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sísmicas (Funvisis), la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la Unefm, el Colegio de Ingenieros, Protección Civil y Bomberos), evaluamos más de 190 edificaciones en nuestro municipio aplicando el Método del Semáforo.

«El balance es extraordinario:

Más del 92% de las estructuras están totalmente aptas y seguras para ser habitadas», enfatizó el alcalde.

Arnías se preguntó:

¿Qué significa esto para ti? «Que cuando nos visitas, no sólo disfrutas de nuestras playas y paisajes, sino que lo haces con la total tranquilidad de que estás en espacios técnicamente certificados y protegidos».

Francisco Chirinos CNP 9966