

Momentos de pánico vivieron los usuarios del Metro de Caracas tras explosiones (Video)

Durante la tarde del sábado fue reportado que en el metro de Caracas, específicamente en la estación de Sabana Grande, se produjeron explosiones en el tren del andén 2, con dirección Palo Verde.

Durante el hecho no se reportaron heridos, informó Metro Comunidad.

“Tren en Sabana Grande 2 presenta cortocircuito en sistema de zapata colectora del 3° riel. El mismo produjo explosiones de humo y arcos eléctricos por la reenergización del 3° riel”, dijo la cuenta informativa, que es administrada por trabajadores activos, jubilados y extrabajadores de la C.A. Metro de Caracas.

VÍDEO DE LAS EXPLOSIONES DEL TREN EN SABANA GRANDE (SAB).

Con el presente adjuntamos vídeos de las explosiones y arcos eléctricos que produjo el tren del andén 2 de SAB. Uno, desde el andén 2 y el otro desde el andén 1. #14Ago @metroinforme @traffiCARACAS #MetroDeCaracas <https://t.co/DEACdyrvi2pic.twitter.com/hjd9MjsU3J>

– MetroComunidad (@metrocomunidad) [August 14, 2021](#)

metro

Con información de El Impulso