Peatones exigen reparación y mantenimientos de pasarelas en Cumarebo

Las pasarelas ubicadas en diferentes sectores de Cumarebo, se encuentran deterioradas por falta de mantenimiento de sus estructuras metálicas, denunció Pedro Hernández.

Explicó el vocero comunal, que la pasarela que conecta al sector El Cerro con la calle Falcón, está «que se cae», constituyendo un peligro para la vida de los peatones.

Igualmente ocurre con la pasarela que está ubicada en la prolongación de la calle La Paz, que sirve de paso para la urbanización Ciro Caldera. En condiciones similares se encuentra la pasarela que está en la prolongación de la calle Bolívar, en la quebrada El Cangilón.

Situación similar ocurre con el alto grado de deterioro que presenta la pasarela ubicada en Puente Rojo. Ya su infraestructura acusa la corrosión por la falta de mantenimiento.

Queremos llamar la atención del gobierno municipal y regional para que inicie con la implementación de políticas de mantenimiento. Es necesario recuperar estas estructuras por el bien de los peatones, dijo finalmente el vocero.

Luis Hidalgo / CNP: 13.501