

Reportaron explosión en la planta de extracción San Joaquín en Anzoátegui (Fotos)

En horas de la tarde de este martes 4 de abril se registró una explosión en la planta de extracción San Joaquín del municipio Anaco en el estado Anzoátegui.

La explosión se produjo específicamente en la tubería de gas de la línea que alimenta a la ciudad de Puerto La Cruz.

Se supo además que el personal administrativo y militar en la planta de extracción siniestrada, está siendo evacuado de las instalaciones.

Con información de La Patilla