

Rotura en tubería de gasoil al vacío causa derrame en comunidades de Amuay

«Ya esas tuberías no dan para más», fueron las palabras de uno de los habitantes del sector Alí Primera en el municipio Los Taques del estado Falcón.

El hecho de percatarse del derrame del producto en una de las tuberías que sale de la refinería Amuay, y que atraviesa varios sectores en 25 kilómetros para llegar a la refinería Cardón, encendió el alerta.

En el sector se observa cómo sale de la tierra el producto VGO (Gasoil al Vacío por sus siglas en inglés) y que recorrió un tramo en la comunidad adyacente a la refinería. Este producto es un componente de la gasolina que actualmente se produce en Cardón, luego de la activación del reformador el pasado martes.



El producto pasa por una tubería que está enterrada a unos dos metros de profundidad, pero debido a la falta de mantenimiento ha presentado fallas y roto en tres oportunidades en lo que va de año, según trabajadores petroleros y habitantes de la zona.

«En los tiempos de gloria, el equipo humano de Pdvsa venía y reparaba la fuga de inmediato. A principios de este año, tardaron tres días en llegar a inspeccionar; esta vez llegaron tempranito. Los vecinos agarraban ese producto para usarlo como gasoil normal, lo que se ve es que es más fuerte», dijo Álvaro Díaz.

El Pitazo constató en julio de este año una fuga de VGO en la misma zona y aunque Pdvsa estaba reparando la tubería, no dieron información; se observó que colocaron una grapa a la tubería en la rotura y la vuelven a llevar a su sitio.

Trabajadores petroleros informaron que la tubería fue construida junto a las refinerías y que, al igual que las marinas, no se les ha hecho el mantenimiento preventivo, lo que hace que cada vez que haya una presión moderada se abra en cualquier espacio.

Se conoció que Pdvsa tampoco hace la revisión y se percatan de la fuga cuando las comunidades informan del hecho, que es cuando se forma una laguna del producto.

Con información de El Pitazo