

# **Rotura de tubería de 32 pulgadas afecta bombeo en el sistema El Falconiano**

Desde el embalse Barranca se continúan con las reparaciones de la ruptura que sufrió la línea de tubería de 32 PEAD pulgadas que une la trasvase Hueque-Barranca. Lo que afecta todo el sistema el Falconiano que surte a los municipios de la Península de Paraguaná.

Esta información la dio a conocer las cuadrillas operativas que se mantienen trabajando para restablecer el bombeo y estabilizar todo el sistema El Falconiano y dar el servicio en las próximas horas.

Esta falla presentada retrasa todos los bombeos anunciados, sin embargo al estar operativo el sistema se retomará el servicio a los municipios de Paraguaná.

Es de resaltar, que estos trabajos presentan un grado de complejidad; porque son tuberías sub-marinas, lo que requiere la atención especial de buzos para resolver la falla.

Cumplimos con mantener informada a la colectividad falconiana y desde ya se están cumpliendo los protocolos de seguridad para resolver de manera oportuna.

Nota de Prensa