

Sucre | Protección Civil evalúa daños en áreas impactadas por lluvias

Funcionarios del **Sistema Nacional de Gestión de Riesgo** realizaron una exhaustiva inspección de un puente ubicado en el sector **Guayabal**, en el estado **Sucre**.

La reciente crecida del nivel del agua ha impactado significativamente la estructura, acumulando sedimentos que han bloqueado el paso de vehículos. Este fenómeno ha generado preocupación entre los residentes y autoridades locales, quienes temen por la seguridad de las infraestructuras y la movilidad en la región.

Operativo regional

En tal sentido, el sábado pasado, el estado **Sucre** experimentó intensas precipitaciones que afectaron a varias localidades, incrementando el caudal de ríos y quebradas. Estas condiciones climáticas adversas resultaron en daños considerables, no solo en el puente mencionado, sino también en diversas viviendas del municipio **Montes**.

Por tal motivo, los rescatistas se movilizaron para llevar a cabo evaluaciones de daños en las áreas más impactadas, con el fin de determinar la magnitud de la situación y establecer un plan de acción.

Cabe destacar, que la crecida de los cuerpos de agua ha sido un tema recurrente en la región, especialmente durante la temporada de lluvias. Sin embargo, los eventos recientes han superado las expectativas.<https://d-22987034242660430292.ampproject.net/2409191841000/frame.html>

Respuesta de seguridad

Las autoridades locales han instado a los ciudadanos a mantenerse informados y a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, se ha convocado a reuniones de emergencia para coordinar esfuerzos entre diferentes organismos y garantizar una respuesta efectiva.

En medio de esta adversidad, los funcionarios del **Sistema Nacional de Gestión de Riesgo** continúan trabajando para restaurar la normalidad en las comunidades afectadas y asegurar las medidas necesarias para prevenir incidentes.

Con información Unión Radio