

# Tendido eléctrico cayó a la vía en sector Pedregal de Tocópero

Una guaya del tendido eléctrico se desprendió y permanece en el suelo, en el sector Pedregal de Tocópero, informaron vecinos de este municipio.

Los informantes indicaron que la guaya se desprendió el día martes 16 de junio y que pasadas más de 24 horas después de su desprendimiento permanece en el suelo, a orillas de la vía.

Tal situación representa un peligro para los transeúntes, por lo que personas cercanas al evento hicieron llamados a los técnicos de la Corporación Eléctrica (Corpoelec) para que se presenten al lugar a corregir la anomalía.

Francisco Chirinos CNP 9966