

Trabajo de red de aguas servidas del sector La Milagrosa de Pueblo Nuevo se deteriora

A pesar que no tiene más de tres de meses de ejecutado, el trabajo realizado por la gobernación del estado Falcón, en la red de cloacas del sector La Milagrosa de Pueblo Nuevo, capital del Municipio Falcón, donde el mal estado de la tubería socavó un gran hueco que fue intervenido por contratistas del ejecutivo regional, hoy por hoy está cediendo y según los propios vecinos fue por el mal trabajo realizado.

En una visita realizada por el Diario La Mañana Digital a este sector se corroboró que nuevamente se está hundiendo y para Jean Sánchez, vecino, es porque no se hizo la compactación idónea y necesaria para que este trabajo quedará bien.

Señala, Sánchez, que con una sola precipitación que cayó el trabajo comenzó a ceder y deja en evidencia la mala calidad del mismo por lo que hacer un llamado a las autoridades competentes para que soluciones esta situación que podría empeorar si vuelve a llover.



Hay que señalar que este problema se presenta en la entrada de Pueblo Nuevo y ha generado colapso en la salas sanitaria de las viviendas que conforman la urbanización del sector La Milagrosa, igualmente podría generar colapso en otros sectores ya que este es el inició de todo el sistema de cloaca de esta importante población de la Península de Paraguaná.

Danilo Sarmiento / CNP: 10.435