

Usuarios alertan sobre peligrosos “mega huecos” en la Circunvalación 2

Un vecino de la Circunvalación 2 en Maracaibo alertó este fin de semana a través de las redes sociales sobre un enorme hueco que se formó en la vía, ubicado a pocos metros del Hospital Madre Rafols, justo frente a la urbanización La Arboleda.

Este problema en la vialidad ha generado gran preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que la situación pueda provocar un accidente grave.

El ciudadano que difundió el video advirtió que estuvo a punto de ocurrir una tragedia con una gandola de combustible debido al socavón.

Para alertar a otros conductores, los vecinos colocaron cauchos alrededor de esta transitada arteria vial. Sin embargo, los ciudadanos expresan que, con las lluvias de las últimas horas, la situación podría empeorar y representar un peligro aún mayor.

La usuaria Juriney González compartió otro audiovisual en el que muestra las “troneras” cerca de la iglesia San Tarcisio.

Estos materiales se han vuelto virales en TikTok, Instagram y X, generando un clamor colectivo para que las autoridades locales o nacionales reparen la carretera lo antes posible.

Con información de La Verdad