

# Vecinos exigen acabar con el desbordamiento de cloacas en avenida Fernández Padilla de Guanipa

El desborde de las cloacas que se ubica a la entrada del municipio Guanipa, al sur de Anzoátegui, afecta desde hace varios meses a quienes a diario viven o pasan por la zona.

La vecina Jennifer Palacios destacó que el desborde de las aguas negras se encuentra justo en el semáforo conocido como Placa Centro. Asegura que el hedor en ese sitio es insoportable.

«Es horrible el hedor y la contaminación. Ningún vecino de los alrededores es capaz de aguantarlo», dijo.

Carla Sánchez, quien trabaja en un negocio en el Centro Comercial Deca, ubicado cerca de donde se encuentra el desborde de la cloaca, aseveró que el desbordamiento del líquido putrefacto ya tiene varios meses.

«El llamado es a la alcaldía. Esta insalubridad afecta a los transeúntes y a quienes laboramos en el entorno. Por favor requerimos la solución del problema», acotó.

Cabe destacar que la alcaldía de Guanipa ha realizado mantenimiento de esa cloaca, pero al aparecer el problema es el colapso del sistema de drenajes. Cada vez que llueve vuelven a desbordarse las aguas negras.

Sin embargo, la ciudadanía le hace un llamado al alcalde Ernesto Rodríguez para que busque una solución definitiva a ese problema que se repite en varias calles principales del municipio.

Con información de El Tiempo