

Vías anegadas tras fuertes precipitaciones en San Cristóbal

Las fuertes precipitaciones registradas la tarde de este miércoles en San Cristóbal, provocó que varias vías se anegaran por la obstrucción de material sobre los sistemas de drenajes en la parte alta y media de la ciudad, informó Protección Civil Táchira.

En un recorrido preventivo el organismo observó lagunas de agua en las vías, las cuales limitaban la circulación vehicular.

En tal sentido, los funcionarios realizaron la inspección, limpieza y despeje del alcantarillado en la avenida principal del sector «La Machirí», obstruido por la acumulación de material orgánico y desechos vegetales que generaron la formación de espejos de agua, imposibilitando el tránsito vehicular.

De igual forma, se realizaron recorridos para evaluar niveles de amenaza y vulnerabilidad en los cauces de la quebrada La Chivata y Río Torbes a la altura del municipio Cárdenas, quebrada La Carora, La Parada y La Bermeja en el municipio San Cristobal, donde se visualizó un aumento considerable de caudal de agua.

Al momento, los niveles de agua de los afluentes hídricos se mantienen en su cauce natural sin representar posibles amenazas. Se recomienda a las comunidades aledañas, mantener el constante monitoreo mediante el uso de los sistemas de alerta temprana en caso de persistir las precipitaciones, indicó en su cuenta de Instagram PCivil Táchira.

Con información de La Nación