

Zamora: Destruído depósito de agua de Bariquí por falta de mantenimiento

El tanque que sirve de depósito principal para la distribución de agua en Bariquí, está prácticamente destruido, afirmó Hugo Hernández, en su condición de vocero comunal.

Dijo que, transcurrido el tiempo y debido a la falta de mantenimiento, la estructura del depósito principal se ha quebrado, impidiendo la recolección de agua y su posterior distribución para los sectores.

Ante tal eventualidad, es perentorio gestionar su reposición y la puesta en funcionamiento del depósito de agua y en efecto, el funcionamiento del acueducto para beneficiar a la comunidad, dijo el vocero.

Luis Hidalgo, CNP: 13.501

